

201. Lillån, före inflödet i Nissan

Koordinat provpunkt RT90: 6304180/1326860
Övervakningsstation EU_CD: SE630418-132686
Vattenförekomst EU_CD: SE630514-132729

Kiselalger

Index och klassning (medelvärden)

EK (IPS)	1,0	Hög status	% PT	0,4	God - Hög
IPS	19,5	Hög status	ACID	4,3	Måttligt surt
TDI	9,2	Hög			

Statusklassning

Näringsämnen och organisk förorening	Hög status
Surhet	Måttligt surt

Syntes

Stationen är ny från och med 2011.

Kiselalgsundersökningen visade på hög status med avseende på näringsämnespåverkan. Medelvärdet för surhetsindexet ACID visade måttligt sura förhållanden år 2011 och 2013 . Andelen av det surhetstålga släktet Eunotia, som är karakteristiskt för sura vattendrag, var vid årets undersökning lägre än 2012 och 2014 då surhetsindexet visade sura förhållanden. Treårsmedelvärdet visar måttligt sura förhållanden, men ligger dock nära gränsen mot sura förhållanden.